

# 回収写真事例 その1



①-a 荷姿良好



③ 荷姿良 (結束ひも×)



⑥ 劣化・日焼けが多い (結束ひも×)



①-b 荷姿良好 (つづら折り)



④ 日焼けを除けば良



⑦ 日焼けを除けば良 (結束ひも× つづら折り×)



② 荷姿良



⑤ 日焼けを除けば良



⑧ 荷姿不良 (ぐるぐる巻)

# 回収写真事例 その2



⑨ ハト目・補強テープを除けば良



⑫ 最終処分場行き（日焼けが多い）



⑭ 農ポリプレス加工済み荷姿



⑩ 最終処分場行き（劣化が激しい）



⑬ 最終処分場行き（シルバー塗料吹きつけ）



⑮ 農業用廃ビニール（原料）の投入



⑪ 最終処分場行き（劣化が激しい）